

# GLM Lasermeßtechnik GmbH – Rundheit

## Rundheit Auswertung mit 3-Dim PT

Messpunkte auf dem Kreis müssen nicht auf einer Ebene liegen, sie können während der Auswertung auf die Kreisebene projiziert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten die Rundheit des Kreises zu prüfen:

- Rundheit zu einem bestehenden Kreis, z.B. aus drei gemessenen Punkten oder aus CAD.
- Best-Fit Kreis aus allen bzw. mehreren gemessenen Punkten.